



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پروژه نگهداری و حفاظت خاک و آبخیزداری



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: د پ / ۵۰

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پیوست: ندارد

جناب آقای دکتر محمود عرب خدری معاون محترم پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها

موضوع: گزارش ماموریت لرستان

با سلام و احترام،

به استحضار میرساند اینجانب به همراهی جناب آقای دکتر مهران زند در طی روزهای ۹۸/۱/۱۹ لغایت ۹۸/۱/۲۱ بازدیدی از مناطق سیل زده در محورهای جاده خرم آباد-الشتر، خرم آباد-معمولان، پل زال-پل دختر، شمال شهر خرم آباد (روستای رباط) و شهرستان پل دختر انجام دادیم. همچنین در جلسات کارشناسی که با حضور اعضای هیئت علمی بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مربوطه برگزار شد شرکت نمودیم. اهم موضوعاتی که در این ماموریت قابل ارائه می باشد در ذیل و به اختصار بحضورتان ارائه می شود:

۱- لغزش زمین:

در شمال خرم آباد و در مناطقی از روستای رباط مناطق زیادی از دامنه‌ها دچار لغزش و رانش زمین شده‌اند که با پرس و جو از اهالی روستا معلوم شد که این رانش‌ها مربوط به بارندگی‌های اخیر می باشد. متأسفانه در پائین دست بسیاری از این مناطق، ساختمان‌های روستائی وجود داشته که تهدیدی برای آن‌ها محسوب می شود. پدیده رانش همچنین در جاده خرم آباد-معمولان نیز در بخش‌های وسیعی از دامنه‌ها اتفاق افتاده است.

۲- تخریب پلها:

در مسیر جاده خرم آباد-معمولان اغلب پلهای ساخته شده بر روی رودخانه‌های خرم آباد رود و کشکان بکلی از بین رفته‌اند و یک روستا (روستای چم حسین تنگ تیر) نیز که در حاشیه رودخانه واقع بوده بکلی محو شده و تعدادی از ساکنین آن‌ها متأسفانه از بین رفته‌اند. همچنین در شمال خرم آباد پل کاکا رضا در مسیر جاده الشتر نیز علیرغم افتتاح آن در سال ۹۵ بکلی ویران شده است. لازم به ذکر است که آب شستگی پای پل‌ها دلیل تخریب اغلب پل‌های منطقه می باشد.

۳- تخریب ساختمان و آب گرفتگی:

در شهرستان پل دختر به دلیل طغیان و انحراف آب رودخانه کشکان از مسیر اصلی خود و ورود آن به بخشی از شهر، مناطق زیادی از شهر دچار آب گرفتگی شده و حجم زیادی از رسوبات وارد منازل مردم شده است.

در جمع بندی میتوان گفت که اغراق در اعلام ارقام بارش و دبی جریان به جهت کم جلوه دادن نقش عوامل انسانی در از بین بردن جنگل‌های بالادست طی سالیان گذشته، رعایت نشدن دستورالعمل‌های وزارت نیرو، تجاوز به حریم رودخانه، جزیره‌ای عمل نمودن دستگاه

های اجرایی به دلیل عدم استفاده از مدیریت هماهنگ و جامع آبخیزداری در تصمیم گیری را می توان از جمله دلایل بروز سیل اخیر در استان لرستان دانست. رویدادهای سیل اخیر نشان داد که علاوه بر دخالت های نادرست انسان در طبیعت و پاکسازی جنگلها و بیشه زارهای پیرامونی شهرها و روستاها، مکان یابی نامناسب برخی از روستاها و شهرها نیز در ایجاد این خسارتهای بی تاثیر نبوده است. به عبارت دیگر برخی از این مناطق مسکونی درست در حریم رودخانه ها شکل گرفته اند و یا اینکه در گذر زمان به سمت رودخانه ها توسعه پیدا کرده اند. شهرداران و استانداران و مدیران بحران استان می بایست پیش از این به این مسئله توجه می کردند و راههای برون رفت از این خطرهای احتمالی را برطرف می کردند تا از میزان خسارتهای قابل توجهی کاسته می شد.

در خاتمه بنده پیشنهاد می نمایم اعضای هیئت علمی پژوهشکده با توجه به علاقمندیشان سفری به این مناطق داشته باشند تا بیشتر با مشکلات و مسائل آن آشنا شده و به ارائه پژوهشهای کاربردی در آبخیزداری اهتمام ورزند.





وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پروژه همگامه حفاظت خاک و آبخیزداری



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: د پ / ۵۰

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پوسته: ندارد



آدرس: تهران - ۱۰ کیلومتر جاده مخصوص کرج - جنب پمپ CNG - خیابان شهید عاشری - خیابان شهید شفیعی، کد پستی: ۱۳۸۹۸۱۷۶۱۱

صندوق پستی: ۱۱۳۶-۱۳۴۴۵، تلفن: ۸-۴۴۹۰۱۲۱۴، ۹-۴۴۹۰۱۲۴۰، دورنگار: ۴۴۹۰۵۷۰۹، www.scwmri.ac.ir



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پروژه همگامه حفاظت خاک و آبخیزداری



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: د پ / ۵۰

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پوسته: ندارد



با احترام. [Click here to enter text.](#)

محمود رضا طباطبائی

رئیس گروه مدیریت حوزه های آبخیز

آدرس: تهران- ۱۰ کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج- جنب پمپ CNG- خیابان شهید عاشری- خیابان شهید شفیعی، کد پستی: ۱۳۸۹۸۱۷۶۱۱

صندوق پستی: ۱۱۳۶-۱۳۴۴۵، تلفن: ۸-۴۴۹۰۱۲۱۴، ۹-۴۴۹۰۱۲۴۰، دورنگار: ۴۴۹۰۵۷۰۹، www.scwmri.ac.ir